

# REPORTE DE ACTIVIDADES



**CEO**

Ing. Daniel Moreno Moreno

**Elaborador Por**

Ing. Abraham Rueda de la Fuente


**Departamento**

Soporte Técnico

**URL**

<https://www.itrixbox.com>







**iTRIXBOX**

iTrixbox S. de RL de CV

Ángel Urraza Eje6 Sur 1704,  
Vértiz Narvarte, Benito Juárez  
C.P. 03600

**ORDEN DE SERVICIO No.**

Dirección del servicio: La Morena 865, Narvarte Poniente		Fecha de inicio: 13/12/2019 Hora: 8:40
Contacto: INFOCDMX Teléfono: 56362120		Fecha final: 13/12/2019 Hora: 10:00
		e-mail: alejandro.castillo@infodf.org.mx
<b>TIPO DE SERVICIO</b>		
Hardware ( )	Software (X)	Otro ( )
<b>CONDICIONES ENCONTRADAS / FALLA REPORTADA</b>		
<b>ACCIONES A REALIZAR</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realiza migración del PBX de prestamo hacia servidor de Infocdmx</li> <li>• Se realizan pruebas que fueron satisfactorias</li> <li>• Se realiza Backup de PBX, Mysq, Queuemetrics.</li> </ul>		
<b>Reparaciones Adicionales Recomendadas</b>		

  
 Alejandro Castillo E.  
 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

   
 Abraham Rueda Antonio Vazquez  
 ING. DE SOPORTE




**iTRIXBOX**

iTrixbox S. de RL de CV

Ángel Urraza Eje6 Sur 1704,  
Vértiz Narvarte, Benito Juárez  
C.P. 03600

ORDEN DE SERVICIO No.

Dirección del servicio: La Morena 865, Narvarte Poniente		Fecha de inicio: 05/12/19 Hora: 15:30
		Fecha final: 05/12/19 Hora: 18:00
Contacto: INFOCDMX Teléfono: 56362120	e-mail: alexandro.castillo@infodf.org.mx	
<b>TIPO DE SERVICIO</b>		
Hardware ( )	Software (X)	Otro ( )
<b>CONDICIONES ENCONTRADAS / FALLA REPORTADA</b>		
<hr/>		
<b>ACCIONES A REALIZAR</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realiza formateo de equipo</li><li>Se cambian disco duro de estado solido</li><li>Se instala sistema de conmutación (Issabel PBX)</li></ul>		
<b>Reparaciones Adicionales Recomendadas</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Se solicita ventana de mantenimiento para realizar migración del PBX de prestamo hacia servidores de INFOCDMX.</li></ul>		

  
Alejandro Castillo E.

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

  
Abraham Rueda

ING. DE SOPORTE